Схема сборки среднегрузового стеллажа на зацепах



Вид А



Вид Б



1. СФ Л50 XXXX 01 00 СБ
   Рама Л50 в сборе;
2. Ригель;
3. РР XXXX 01
   Раскос горизонтальный;
4. РР XXXX 0
   Раскос наклонный;
5. Болт М8х20 ГОСТ 7798-70;
6. Шайба 8 ГОСТ 11371-78;
7. Гайка М8 ГОСТ 5915-70;
8. Подпятник Л50;
9. Болт М8х40 ГОСТ 7798-70;
10. Полка
11. Стойка Л50

Для крепления подпятника (поз.8) к стойке (поз.11) используется болт М8х20 (поз.5). В комплект болта входят: 2 шайбы 8 (поз.6), одна гайка М8 (поз.7).

Для крепления раскосов (поз.3, 4) используется болт М8х40 (поз.9). В комплект болта входят: 2 шайбы 8 (поз.6), одна гайка М8 (поз.7).

ИНТЕРСКЛАД®
металлические стеллажи

Москва
ул. Брянская, д. 5
пн-пт 09:00-18:00
+7 (950) 002-22-60

Санкт-Петербург
пр. Энгельса, д. 33/1, офис 417
Склад: пр. Энгельса, д. 27
пн-пт 09:00-18:00
+7 (812) 318-73-81